



ANEXO II

Decreto Municipal XXXX/2023

PLANO DE TRABALHO

CADASTRO DA ENTIDADE E DO DIRIGENTE

I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			
NOME DA ENTIDADE Associação de Manutenção da Casa da Criança de São Jerônimo		CNPJ: 90.893.264/0001-04	
ENDEREÇO COMPLETO: Avenida Maurício Cardoso, 168			
MUNICÍPIO: São Jerônimo		CEP: 96.700-000	UF: RS
TELEFONE: (51) 9771-4658	E-MAIL: casadacrianca.168@gmail.com	REDE SOCIAL: LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/eei-casa-da-crian%C3%A7a-associac%C3%A7%C3%A3o-de-manuten%C3%A7%C3%A3o-ccsj-1082a4219/ Blog: https://eeicasadacriancasaojeronimo.blogspot.com/	
DATA DE FUNDAÇÃO OFICIAL 04/04/1964	REGISTRADA NO CONSELHO: NÃO SE APLICA		
BANCO BANRISUL	AGÊNCIA 0400	CONTA CORRENTE 06.054141.0-4	

II – IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE			
NOME Lilian Paule Rodrigues Pereira		C.P.F. 906.076.270-34	
CARGO OU FUNÇÃO presidente	IDENTIDADE 6053648934	EXPEDIÇÃO/DATA 18/01/2022	ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/RS
ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Rua Vasco Antônio Ramos Alves, nº 175, casa 1			
MUNICÍPIO São Jerônimo		CEP 96.700-000	UF RS

16/10/2024
DATA

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

**DESCRIÇÃO DO PROJETO**

NOME DO PROJETO Reforma do telhado da parte antiga da Escola	DATA DE INÍCIO Outubro de 2024	DATA FINAL Dezembro de 2024
LOCAL DE REALIZAÇÃO Associação de Manutenção da Casa da Criança de São Jerônimo		

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Reforma do telhado da parte antiga da escola

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O telhado da parte antiga da escola, com mais de 50 anos, apresenta sérios problemas relacionados à presença de cupins e umidade, risco de queda. Essas condições não apenas ameaçam a integridade física da estrutura, mas também colocam em risco a segurança dos alunos e funcionários. Somos uma entidade filantrópica que tudo o que arrecadamos é voltado para o pagamento de nossos funcionários e manutenção da casa e da regularização dos documentos fiscais, não temos lucro e contamos com a parceria dos edis e da nossa prefeitura muitas vezes para continuarmos atendendo um público expressivo como o que atendemos há 60 anos.

As três salas que estão localizadas no prédio onde o telhado apresenta problemas não estão podendo ser utilizadas pois o risco de desabamento da estrutura do telhado é iminente, colocando mais de quarenta crianças e quatro funcionários em risco. Alocamos os alunos em outras salas inclusive até mesmo na sala de recursos, deixando-a sem atendimento, deixando de acolher aos alunos com suas deficiências, prejudicando assim o atendimento deles e o desenvolvimento intelectual, socioafetivo e emocional.

Estarmos com o telhado abaulado, com a umidade tomando conta devido as inúmeras brechas que não mais conseguem ser fechadas devido as madeiras estarem desconstruídas e tortas, inibe que possamos atender um maior número de alunos que precisam do horário integral e diferenciado, no caso das 6h e 45min até as 19h, prejudicando também a comunidade que precisa e procura por esse horário.

Em dias de muita chuva e ventos fortes, o medo fica explícito pois o telhado está bastante fragilizado, a cada verificação realizada os madeiramentos estão mais instáveis e comprometidos. É extremamente perigoso que o telhado desabe ou até mesmo voe por cima da escola e das casas nos arredores, podendo causar estragos, ferimentos e acidentes.

A segurança das crianças e dos funcionários deve ser a prioridade máxima de qualquer instituição escolar. Um telhado comprometido pode desabar a qualquer momento, causando acidentes graves, ferimentos ou, em casos extremos, fatalidades. Além do risco físico, a presença de umidade também pode gerar mofo, atração por insetos que sobrevivem em ambientes assim, problemas de saúde, como alergias e doenças respiratórias.

Telhados antigos costumam ser pouco eficientes do ponto de vista energético, resultando em altos custos de climatização e conforto térmico inadequado. A substituição do telhado permitirá também a implementação de soluções mais modernas e eficientes, incluindo melhoria da qualidade do ar e menor necessidade de gastos de manutenção a longo prazo.

A preservação e modernização da infraestrutura escolar não apenas melhora a segurança, mas também valoriza o espaço, tornando-o mais atrativo para a comunidade e incentivando a matrícula de novos alunos.

INDICAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

Alunos, Professores e Funcionários de Educação Infantil da EEI Casa da Criança



DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS

Segurança Aprimorada: Redução significativa dos riscos de acidentes relacionados à estrutura do telhado. Confiança reestabelecida na segurança física das crianças, alunos e funcionários.

Ambiente Escolar Saudável: Diminuição de problemas relacionados à umidade e suas consequências na saúde (alergias, mofo, doenças respiratórias).

Melhoria na qualidade do ar e do ambiente escolar em geral.

Redução de Custos Operacionais: Telhados modernos oferecem melhor eficiência energética, resultando em economia nas contas de energia elétrica.

Menor necessidade de reparos e manutenção a longo prazo.

Valorização do Patrimônio Escolar: O novo telhado, além de atender às normas de segurança, dará uma nova estética ao prédio, atraindo mais atenção da comunidade e potencialmente mais matrículas.

Satisfação da Comunidade Escolar: Expectativa de melhoria na satisfação de alunos, pais e funcionários com a infraestrutura, resultando em um ambiente educacional mais motivador. Possibilidade de acolhimento de um número maior de alunos que necessitam do atendimento integral das 6h e 45min até as 19h.

POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL JÁ EXISTENTE:

Atendimento da Constituição Federal, especialmente entre os parágrafos 9º e 18 do art. 166, assim como do Capítulo VIII da Lei Municipal 4.139/2022 – LDO 2023 e do Decreto Municipal 5.303/2022.

16/10/2024

DATA

LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL




PLANO DE APLICAÇÃO

META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		PREVISÃO DE EXECUÇÃO		CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
			UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	INÍCIO	TÉRMINO	MENOR	MENOR
1. Reforma do telhado da parte antiga da escola	1.1 Troca do telhado	Substituição das armações e das telhas do telhado antigo situado na parte antiga da escola	un	1	10/2024	12/2024	R\$ 54.560,42	R\$ 54.560,42
							R\$	R\$
							R\$	R\$
							R\$	R\$
							R\$	R\$
TOTAL GERAL								R\$ 54.560,42

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		DESPESAS	
REPASSE PREFEITURA	R\$ 54.560,42	META 01	R\$ 54.560,42
VENDA DE INGRESSOS	R\$	META XXXXX	R\$
DOAÇÕES	R\$	META XXXXXX	R\$
OUTRAS RECEITAS	R\$	META XXXXXX	R\$
TOTAL RECEITAS	R\$ 54.560,42	TOTAL DESPESAS	R\$ 54.560,42

São Jerônimo, 16 de outubro de 2024


Representante Legal da Entidade
LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA

**TERMO DE REFERÊNCIA****1. PESQUISA DE PREÇOS**

A pesquisa de preços no mercado, para a confecção deste Termo de Referência, será realizada através da coleta de preço entre, no mínimo, três fornecedores do mesmo ramo de atividade, comprovadas por orçamentos levantados na localidade ou região contendo CNPJ, data, validade, endereço completo, telefone de contato, nome e assinatura do responsável.

Os orçamentos devem ser originais, respeitados os requisitos acima descritos e estarem em consonância com as metas/fases/etapas apresentadas no Plano de Aplicação.

Os orçamentos devem ser idênticos entre os fornecedores, não podendo apresentar discrepância entre os itens cotados, bem como entre as condições solicitadas para a contratadas.

Os valores apresentados nos orçamentos são informativos, podemos haver modificações durante a execução da parceria, sendo limitados ao total do repasse.

O valor total do repasse será o somatório de todos os menores valores apresentados pelo proponente.

Na impossibilidade de apresentação de três orçamentos, como por exemplo o custeio de telefonia fixa do proponente, deverá haver a justificativa da não apresentação das três propostas. O Governo Municipal se reserva do direito de utilizar meios próprios para a conferência dos valores apresentados.

2. AQUISIÇÃO DE BENS**2.1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE**

Equipamentos/Materiais Permanentes				
Descrição (Especificação Técnica)	Valor Unitário			Média dos Valores Unitários
	Orçamento I	Orçamento II	Orçamento III	
Reforma do telhado	Jeferson Angeiski de Silva R\$ 54.560,42	H.K. PAIXÃO R\$ 58.850,00	LUIZ CARLOS DA SILVA FRANÇA R\$ 62.550,00	R\$ 59.653,47
Total:	R\$ 54.560,42	R\$ 58.850,00	R\$ 62.550,00	R\$ 59.553,47

São Jerônimo, 16 de outubro de 2024

Representante Legal da Entidade
LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO

Secretaria de Governo

Conforme prevê a alínea "b", do inciso V, do §1º, art. 36 da LDO 2023, é obrigatório a apresentação junto com o Plano de Trabalho da Licença de Construção/Reforma emitida pela Coordenação Geral Tributação e Fiscalização do Município.

São Jerônimo, 16 de outubro de 2024

Representante Legal da Entidade
LILIAN PAULE RODRIGUES PEREIRA